

平成28年度 通学路安全対策一覧表

(27箇所対策済・4箇所未完了)

【苧田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1-1	県道64号線 町道浄厳寺・長畑線	中町浄厳寺付近	緑のカラー舗装の路側帯に渡るための横断歩道がなく、緑の路側帯も途中でなくなっている。	道路の構造上、横断歩道の設置は出来ないが、路側帯は設置済。	町
1-2	国道10号線	苧田町中町交差点	歩行者用押ボタンが国道側に向いている。交通量が多く、風圧も強いので危ない。	柱の立替工事を行い、歩道側に修正済。	警察
1-3	国道10号線	県営住宅幸町団地付近	道路を渡る必要があるが、停止線や横断歩道がない。	H29.10月止まれの標識と停止線を設置済。	警察
1-4	国道10号線 町道幸町 5号線	幸町2番地付近	道路を渡る必要があるが、横断歩道や停止線がない。	H29.10月止まれの標識と停止線を設置済。	警察
1-5	国道10号線	苧田駅入口の信号～向山公園の下の信号付近まで	草が伸びていて見通しが悪い。また、歩道が狭まるため通行しづらい。	草刈を実施済。	国
1-6	町道幸町 3号線	磯浜緑地公園前	歩道から路側帯へと急に狭くなり、曲がり角で見づらいため、児童からも車からも気付きにくい。	H30.1月白線の角度を変更済。	町
1-7	町道荷揚場線	磯浜緑地公園前	道路を渡る必要があるが、停止線や横断歩道がない。	H30.1月停止線と強調標示を設置済。	警察
1-8	町道幸町 6号線	幸町2番地付近	止まれの路面標示が消えかけている。	H30.1月強調標示を塗り直し済。	警察・町
1-9	県道254号線	博愛苑付近	交通量が多いので、この付近はずっとガードレールがあるが、この場所だけガードレールがない。	H29.3月にガードレールを設置済	県
1-10	町道若久・本町線	神田町2丁目14番地付近	歩道の凹凸が多い。	H29.10月歩道の凹凸を改良済	町
1-11	町道長畑11号線	大字提2817番地付近	大雨が降ると雨水が川のように流れる。	H30.10月側溝の浚渫を実施。	町
1-12	町道五本松・上の原線	雨窪踏切	停止線が消えかけている。(周辺の路側帯も消えかけている。)	H30.8月停止線を塗り直し済。周辺路側帯の塗り直しを予定。	警察・町
1-13	町道神田町 5号線	若久橋横断歩道	横断歩道が消えかけている。	H29.8月横断歩道を塗り直し済。	警察
1-14	町道浜田・小鳥越線	神田町3丁目16番地付近	道路標示が消えかけている。	H29.3月横断歩道を塗り直し済。H30.1月停止線・強調標示の塗り直しを実施。	警察・町
1-15	町道若久・本町線	神田公園付近	カーブミラーが見えづらい。	見やすいようにミラーの角度を調整済。	町
1-16	JR 町道長畑・本町線	長畑踏切	人が容易に踏切内に侵入することができ、危険。	立入防止柵をJRへ要望中。	—

【馬場小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
2-1	町道馬場・鬼丸線	馬場小学校前	桜の木が割れていて倒れる恐れがあり危険。	H29.10月伐採を実施済。	町
2-2	町道南原・植田線	宇原神社付近	子どもが溝に容易に入ることが出来る。	H29.10月立入防止柵を設置済。	町
2-3	町道京町磯浜3号線	京町2丁目付近	道幅が狭く交通量も多いため危険。	路肩を整備中。	町
2-4	JR 町道井場川・長畑線 町道井場川・こづき地藏線	大字光国 井場川付近	フェンス等がないため、人が容易に侵入出来る。	立入防止柵をJRで協議中。	—
2-5	県道64号線	鳥居踏切	歩行スペースが狭く、特に雨の日は傘を差した児童と車との距離が近く危険。	歩行スペースの確保予定。	県

【南原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
3-1	町道集・城南線	大字集2242番地付近	水路の柵が曲がっており危険。寄りかかると川に落ちてしまう危険がある。	H28.12月修繕済。	町
3-2	県営住宅敷地内	県営尾倉団地1棟付近	黄色のポールが腐食している。寄りかかると折れる危険がある。	H28.11月修繕済(近衛ヶ丘区)	—

【対策検討メンバー】行橋警察署・国道事務所行橋出張所・県土整備事務所行橋支所・苧田町(施設建設課・くらし安全課・教育総務課)

平成28年度 通学路安全対策一覧表

【与原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
4-1	県道254号線	大字新津佐谷森踏切付近	車の往来が非常に多いが、道が狭く危険。	バイパス工事に伴い改良予定。	県
4-2	近衛・与原線	美波台入口付近	見通しが悪く、通勤・通学時間帯は特に交通量が多い。車間をすり抜けて横断する場所もあり危険。	壁側に路側帯を設置済。	町

【片島小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
5-1	町道片島・稲光線	戸早学園付近の交差点	児童からも車からも見えづらい交差点である。周辺の路側帯等も消えかけており、水溜まりもある。	路面標示と水溜りの解消を検討	町
5-2	町道片島・稲光線	大字岡崎	白線が消えている。	白線を塗り直し済。	町

【白川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
6-1	町道葛川旭ヶ丘団地 7号線	バス停葛川入口付近	停止線もなく、木があり見通しが悪いため、下り坂から来る車が飛び出して来て危険。	H29.10月停止線を設置済。	警察
6-2	町道稲光・八田山線	大字稲光552番地付近	道路を渡る必要があるが、横断歩道がない。	H29.9月横断歩道を設置済。	警察
6-3	県道254号線	鋤崎交差点	横断歩道はあるが、歩行者溜まりがなく、児童のすれすれを車が通り危険。	歩行者溜まりを設置済。	県
6-4	県道255号線	大字稲光397番地付近丁字路	横断歩道が消えかけている。	H29.3月横断歩道を塗り直し済。	警察

【対策検討メンバー】行橋警察署・国道事務所行橋出張所・県土整備事務所行橋支所・苅田町（施設建設課・くらし安全課・教育総務課）