



通学路対策箇所図

荏田町立荏田小学校区

1-1. 荏田薬局付近の丁字路




1-2. 荏田小学校周辺



横断歩道、停止線や白線の塗り直し、路面に強調標示を実施



1-3. 玉川公園付近




1-4. 若久青い鳥保育園付近の十字路



1-5. 向山公園付近




草が伸びていて見通しが悪い。歩道が狭まるため通行しづらい。



通学路対策箇所図

荏田町立馬場小学校区

2-1. 馬場小学校前



2-2. 県道 254 号線沿いの南原斎場誠善社の交差点から日産二又社宅まで

道路が狭く、曲がりくねっているため、見通しが悪い。白線も消えている。また下り坂をスピードを出して通行する車が多く危険。



通学路対策箇所図

荏田町立南原小学校区


3-1. 大字尾倉近衛橋付近旧国道



3-3. 南原小学校正門前横断道路付近




3-2. 尾倉1丁目尾倉団地付近



通学路対策箇所図

荏田町立片島小学校区

4-1. 片島小学校前



見通しがよくなるように看板の移設を実施済

