

令和4年度 通学路安全対策検討一覧表

学校名	番号	道路種別	所在地	通学路の状況・危険の内容	要望	対策	現地確認
苅田 小学 校	1	県道	松原町南交差点付近	街路樹により歩道が死角になるため防犯上危険である。	周囲から歩道にいる児童が視認できるように、木を伐採してほしい。	(県土) 木の伐採、剪定を前向きに検討する。	有・無
	2	町道	幸町12-1 アーティックス苅田 駅前付近	ガードレールが歩道側に傾いており、危険。	ガードレールの補修をお願いしたい。	(建設課) 令和4年度に施行済。	有・無
	3	町道	幸町18-1 (株)ミナト産業付近	センターラインや路側帯が消えかかっている。	センターライン、白線を引き直してほしい。	(危機管理室) R4に実施済。	有・無
	4	町道	神田町1丁目 玉川公園北側道路	白線が消えかかっている。 高架下を西側からくる車と、線路沿いを北側からくる車がかなりスピードを出しており危険。	白線の引き直し、高架下の歩行者専用通路先に横断歩道を設置してほしい。	(危機管理室) 白線の引き直し済。 横断歩道は設置しない。対策済。	有・無
	5	町道	神田町2丁目6-1 0	玉川公園側から通学している児童が自動販売機で視認しづらい。	「止まれ」の標示を設置してほしい。	(警察) 「止まれ」標示以外の対策を考える。	有・無
	6	県道	浄厳寺付近	白線やグリーンライン、路面標示が消えかかっている。	白線、グリーンラインの引き直しと路面標示の塗り直しをお願いしたい。	(県土) R4～R5に塗り直しを実施する。	
	7	町道	大字苅田付近 (長畑)	道路幅が狭いにも関わらず、交通量が多い。	ミラーとグリーンラインを設置してほしい。	(危機管理室・建設課) ミラー設置はしない。 グリーンラインを設置済。 対策済。	有・無
南 原 小学 校	8	町道	南原小学校正門前	路面標示が消えかかっている。	路面標示の塗り直しをお願いしたい。	(危機管理室) R5に実施済。	有・無
片 島 小学 校	9	町道	片島小学校正門前	路面標示が消えかかっている。	路面標示の塗り直しをお願いしたい。	(危機管理室) 実施済。	有・無
	10	県道	大字上片島 一ツ橋交差点	車道と歩道の間には縁石はあるが、ガードパイプがなく、危険である。	ガードパイプを設置してほしい。	(県土) 現地確認をして検討する。	有・無
葛 川 小学 校	11	町道	大字葛川 葛川水門前交差点	路面標示、白線が消えかかっている。	路面標示の塗り直しと白線を引き直してほしい。	(危機管理室) R4に実施済。	有・無