

令和4年度 通学路対策箇所図

菟田町立菟田小学校区

2. 幸町 12-1 アーティックス菟田駅前付近

○対策前



ガードレールが傾いている。

○対策後



ガードレール補修済み。

3. 幸町 18-1 付近

○対策前



路面標示が消えかかっている。

○対策後



路面標示を引き直し済み。



4. 神田町1丁目玉川公園北側道路

○対策前



路面標示が消えかかっている。

○対策後



路面標示を引き直し済み。

7. 大字苧田付近（長畑）

○対策前



交通量が多い割に道路幅が狭い。

○対策後



路側帯を引いた。

菟田町立南原小学校区

8. 南原小学校正門前

○対策前



路面標示が消えかかっている。

○対策後



路面標示を引き直し済み。

菟田町立片島小学校区

9. 片島小学校正門前

○対策前



路面標示が消えかかっている。

○対策後



路面標示を引き直し済み。

白川小学校区

11. 大字葛川葛川水門前交差点

○対策前



○対策後







路面標示が消えかかっている。

路面標示を引き直し済み。

苅田小学校区

苅田町





片島小学校区

苅田町

