

平成27年度 通学路安全対策検討一覧表

(16箇所対策済み・1箇所対策未完了)

【荻田小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
|-----|-----------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------|
| 1-1 | 国道10号線 | 幸町6丁目付近 | 国道から側道に入る際、スピードを出して曲がる車が多い。 | 「速度注意」の看板設置済み | 国 |
| 1-2 | 町道長畑・本町線 | 大字荻田 長畑踏切から 県道254号線に向かう直 線道路 | 交通量が多いが、路側帯がない。信号がなく、見通しの悪い交差点もある。 | H28年9月路側帯・防護柵設置済 | 町 |
| 1-3 | 町道浄厳寺・長畑線 | 大字提 高架下トンネル 付近 | 駅方面が見えにくい。 | H27年12月カーブミラー増設完了 | 町 |
| 1-4 | 県道64号線 | 神田町2丁目33番地付近 | 停止線が消えかけている | H28年3月塗り替え済 | 警察 |

【馬場小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
|-----|-----------|--------------------|-------------------------------|---------------|------|
| 2-1 | 町道井場川・長畑線 | 大字光国 高架下トンネル 付近 | 光国から線路沿いの道へ出る際、車の停止線、横断歩道がない。 | H28年9月区画線を設置済 | 町 |

【南原小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
|-----|-----------|-------------------------|--|---------------------------------|------|
| 3-1 | 町道砂原・正福寺線 | 尾倉踏切から国道10号線 までの直線道路 | 踏切より国道までの直線下り坂道路で通学路の一部と通学路が横切っている部分がある。通学路の表示や速度規制の標識がないため、車がかなり早い速度で数多く通過している。児童はそこを横切る形で危険。 | H28年10月路側帯や交差点クロスマーク表示の塗り替えを実施済 | 町 |

【与原小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
|-----|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|------|
| 4-1 | 国道10号線 町道与原2丁目6号 線 | 与原2丁目2番地付近 | 歩道も路側帯もない道路のため、子どもの横すれすれに車が頻繁に行き交い危険。 | H28年3月 ゾーン30を設置済 | 町 |
| 4-2 | 町道クルマ・与原線 | 大字下新津543番地付近 | 横断歩道の手前は、道幅が狭く、歩道もない。子どもの横すれすれに車が頻繁に通る。コンビニへ入る車もあり危険。 | 路側帯等の設置が難しく、通学路の変更を協議中 | 学校 |
| 4-3 | 町道与原・二崎・小 波瀬線その1 | 大字与原塩釜神社付近 の交差点 | 多方向から車が来るが、通学路の標示等がなく、危険。 | H27年12月 路側帯設置済 | 町 |
| 4-4 | 県道25号線 | 大字与原1811番地付近 | 横断歩道も歩道もない道路。幅が狭く車の通行が多い。 | H29年1月 横断歩道設置済 | 警察 |
| 4-5 | 県道25号線 町道与原・二崎・小 波瀬線その1 | 大字与原 白石橋 | 横断歩道も歩道もない道路。幅が狭く車の通行が多い。 | 路面に速度表示と路側帯設置済 | 町 |
| 4-6 | 町道西桜ヶ丘・新津 線 | 新津九耀橋付近 | 道幅が狭く車の通行が多い。自転車の往来も多い。 | グリーンベルトの設置や路面のカラー舗装等を実施済 | 町 |
| 4-7 | 町道尾倉・与原線 | バス停ますだ歯科付近の 交差点 | 交通量が多いが、信号がなく、見通しの悪い交差点。 | 信号機設置済 | 警察 |

【片島小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
|-----|---------------------|------------------------|--|---|------|
| 5-1 | 県道254号線 | 大字下片島木ノ元集会所 付近の横断歩道 | 木ノ元集会所付近の横断歩道には、信号がなく、子どもたちだけでは横断するのが難しい。夕方は子どもが立っていても、車はなかなか止まってくれないので危険である。 | H28年3月 横断歩道有の道路標示を設置済 | 県 |
| 5-2 | 県道254号線～ 県道255号線 | 大字上片島 天神橋 | 朝は特に学生、通勤車でとても交通量が多く、スピードも出て危険である。天神橋は歩道が狭く、滞留場所がない。また、天神橋に行くための横断歩道もない。通学路を一本行橋側にして、一ツ橋を通るようにしても、横断歩道がない。 | H30.9月県道255号線側の一ツ橋の停止線の前にグリーンベルトを設置済、天神橋の歩道を拡幅済 | 警察・県 |
| 5-3 | 町道片島・八反間線 | 大字上片島 荻田幼稚園 付近 | 止まれの標識が倒れ植木で隠れている | H27年10月 標識対策済 | 警察 |

【白川小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
|-----|----------|-------------------|---|------------------------------------|------|
| 6-1 | 町道片島・稲光線 | バス停葛川入口付近の 十字路 | 非常に交通量が多く、大型ダンプなどもよく通る。地域会議の時、地域の方々からの指摘があった。一旦停止の線はあるが、さらに注意を喚起するものが欲しい。 | H28年10月交差点クロスマーク表示を強調するためのカラー舗装を実施 | 町 |

【対策検討メンバー】行橋警察署・国道事務所行橋出張所・県土整備事務所行橋支所・荻田町(施設建設課・くらし安全課・教育総務課)