

殿川緑地公園

植栽再整備事業 説明会



1

2023年8月3日THU


- ・事業着手の経緯
- ・殿川緑地公園の現状
- ・殿川緑地公園の課題

2

2023年9月下旬予定

- ・整備コンセプト
- ・対策案とその効果
- ・事業計画案

本日のプログラム



01

事業着手の経緯

02


殿川緑地公園の現状

03

殿川緑地公園が抱える課題

18:00~19:00

本日のプログラム



01

事業着手の経緯

02

殿川緑地公園の現状

03

殿川緑地公園が抱える課題



・ 殿川緑地公園の概要

- 開園から50年が経過して
- 近年寄せられているご意見

殿川緑地公園について

位置： 苅田町富久町1丁目
 公園種別： 都市緑地
 面積： 約6,600m²
 開設： 1974年3月（約50年経過）




「都市緑地」に求められる機能

環境共生社会

安全安心の確保
(防災・減災)

健康・福祉
の向上


地域
コミュニティ
の醸成



地域のみなさんのレクリエーション拠点



花見（4月ごろ）



ホタル観賞（6月ごろ）



水あそび（7月～9月ごろ）

開園から50年経過・・・

樹木のリフレッシュ

樹木が過生長・老木化



- ・日差しが地面まで届かない
- ・鬱蒼とした雰囲気
- ・道路への越境
- ・病害虫の発生



時代に合った空間

ライフスタイルの変化
少子高齢化

- ・利用者層やコミュニティの変化
- ・安心で安全な場所へのニーズ
- ・「映え」スポットの人気
- ・維持管理の重要性



近年寄せられているご意見等



植栽・害虫について


- ・ 桜の枝が腐っていて危ない
- ・ 桜の枝が伸びて通行者に当たりそう
- ・ 老朽化した樹木の破片が多く落下している
- ・ ベルトコンベヤに樹木が接触している
- ・ 北側生垣にスズメバチの巣

清掃等について

- ・ 図書館側のトイレに頻繁にごみ捨てられている
- ・ 自販機周辺にごみが散乱している
- ・ 四阿にごみが散乱している
- ・ 園内全体にタバコのポイ捨てが多い
- ・ 除草後の片づけが十分でない

植栽整備により、利用者のニーズに合った公園へ

本日のプログラム



01

業務着手の経緯

02

殿川緑地公園の現状

03

殿川緑地公園が抱える課題



- ・ 現地の状況
- ・ 町が行っている管理
- ・ アンケート調査結果

位置、周辺施設



- 周囲に道路
- 公共施設に隣接
 - 役場
 - 図書館
 - 中央公民館
- 住宅に隣接

都市空間（住宅地）
のなかの
オアシス的要素


利用状況



さんぽ・通行

周辺にお住いの方々の
日常的な運動
役場や図書館ご利用の方
の通り道として

など



休憩・ピクニック

仕事の合間に
リフレッシュ休憩
木陰でお弁当を食べる


など



水あそび

河川へ降りて
魚や水生生物観察
水あそび

など



季節の楽しみ

花見（サクラ）
ホタル観賞
セミ取り

など

樹木の状況

高木236本

- 主な樹種
 - クスノキ（常緑）
 - ソメイヨシノ（落葉）
- その他
 - タイサンボク（常緑）
 - ケヤキ（落葉）等多数



樹幹が道路や河川にはみ出している
密度が高く樹木同士が込み合っている、日差しが届きにくい
枝張が道路にはみ出している

樹木の状況



**植栽密度が高く、
高位置で樹冠が繁茂**

地面に日光届かない
(鬱蒼雰囲気、路面に苔)
剪定など高所になる

**老木化し枝や樹幹が
もろくなっている**

倒木や折枝などの危険
病害虫の発生

**根や葉による
公園施設や近隣住居
への影響**

根の隆起による舗装面不陸
落葉の堆積
(施設劣化、周辺道路通行)

**低木、生垣の繁茂
自生種の生長**

病害虫の発生(スズメバチ)
園内外の見通し阻害
(交通、防犯への危険)
景観の煩雑化

樹木の状況

高木236本のうち

約30本は老木や病虫害により衰弱

約10本は工作物に架かっている



【参考】密度を減らす方策・・・

現況の樹種や構成を基本に悪いところを対処していく

(撤去更新を基本 / 剪定を基本)

目標を設定して全体的な更新をしていく

(樹種構成や密度目標を設定して撤去・剪定・新植など)

定期的な管理

植栽管理

草刈
落ち葉清掃
樹木の消毒

清掃

トイレ清掃
園内ゴミ拾い


その他

スズメバチ駆除

※その他、樹木の剪定や施設修繕（適宜）




利用頻度 殿川緑地公園を利用したことがありますか




半数以上が定期的な利用

利用目的 殿川緑地公園を利用する目的は何ですか




散歩などの運動や自然観察が主目的

魅力 あなたの考える殿川緑地公園の魅力は何ですか



自然要素 や やすらぎ が魅力

希望 殿川緑地公園がどのような場所になったらよいと思いますか



自然、安心、落ち着きが求められている

- 現況の魅力に関する意見
- △ 現況の問題に関する意見
- ☆ 再整備に対する提案など

自由意見 その他殿川緑地公園についてご意見がありましたら記入ください

樹木・植物

- 大樹、日影が涼しい
- 四季を感じ癒される
- △ 伸びすぎ、間引いて
- △ 枯枝や落葉の管理して
- ☆ もう少し花がほしい



生き物

- ホタルの生育環境
- カワセミ飛来している
- フクロウの餌場
- △ ハチ、ヘビ対策
- △ 蚊が多い



雰囲気

- 夏は涼し気
- △ 暗い雰囲気物騒
- △ ぱっとしない
- △ 閉ざされた雰囲気
- ☆ 安全性を高めてほしい



その他

- 子供の散歩に良い場所
- △ ごみの散乱や騒音
- △ 夜間の照明不足
- ☆ 安らげる場所が欲しい



現況のまとめ



立地・アクセスの良さ
豊かな自然
季節の楽しみ
身近な憩いの場

良いところ・魅力




過生長・老木化した樹木
植栽の病害虫問題
安全安心の確保
維持管理

問題点・改善が必要



本日のプログラム



01

業務着手の経緯

02

殿川緑地公園の現状

03

殿川緑地公園が抱える課題



- ・ 殿川緑地公園の魅力
- ・ 殿川緑地公園の問題点
- ・ 課題の整理

殿川緑地公園の魅力（整備により伸ばしたいところ）

- ① **身近な憩いの場**：日常的なさんぽ、休憩
- ② **季節を感じられる**：桜、ホタル、水遊び
- ③ **コミュニティ活動の場**：自然とのふれあいを通じて



「都市緑地」に求められる機能

殿川緑地の問題点（改善の余地があるところ）

- ① **樹木の密度**：高木の過生長、生垣のはみだし・自発種、見通し
- ② **老木化、病害虫**：利用者への影響、景観性
- ③ **安全安心**：見通し、交通安全、防犯
- ④ **植栽管理**：落ち葉や清掃、生き物への配慮

環境共生社会

UP!

安全安心の確保
(防災・減災)

UP!

健康・福祉
の向上地域
コミュニティ
の醸成

UP!

「都市緑地」に求められる機能

課題①：
四季折々に楽しむことができる
植栽構成

課題②：
鬱蒼とした樹木を整理し
明るく気持ちの良い空間にする

課題③：
安全安心で
地域の利用を考えた公園づくり



9月下旬開催

内容：整備方針やコンセプトについて

課題の
解決策

整備範囲

整備
イメージ

事業
スケジュール

など

説明会②の詳細は 広報8月25日号・町ホームページ でお知らせします