

殿川緑地公園

植栽再整備事業 説明会




1 2023年8月3日THU

- ・事業着手の経緯
- ・殿川緑地公園の現状
- ・殿川緑地公園の課題

2 2023年9月29日FRI

- ・整備コンセプト
- ・対策案とその効果
- ・事業計画案

本日のプログラム



00

前回の振り返り

01

整備コンセプト

02


対策案とその効果

03

事業計画概要

18:00~19:00

本日のプログラム



00

前回の振り返り

01

整備コンセプト

02

対策案とその効果

03

事業計画概要



- ・ 殿川緑地公園の概要
- ・ 現在の殿川緑地公園
- ・ 課題の整理

00

前回の振り返り

殿川緑地公園の概要

殿川緑地公園について

位置： 苅田町富久町1丁目
公園種別： 都市緑地
面積： 約6,600㎡
開設： 1974年3月（約50年経過）




「都市緑地」に求められる機能

環境共生社会

安全安心の確保
(防災・減災)

健康・福祉
の向上

地域
コミュニティ
の醸成



開園から50年経過・・・

樹木のリフレッシュ

樹木が過生長・老木化

- ・日差しが地面まで届かない
- ・鬱蒼とした雰囲気
- ・道路への越境
- ・病害虫の発生



時代に合った空間

ライフスタイルの変化
少子高齢化

- ・利用者層やコミュニティの変化
- ・安心して安全な場所へのニーズ
- ・「映え」スポットの人気
- ・維持管理の重要性



植栽整備により、利用者のニーズに合った公園へ

殿川緑地公園の魅力（整備により伸ばしたいところ）

- ① 身近な憩いの場 : 日常的なさんぽ、休憩
- ② 季節を感じられる : 桜、ホタル、水遊び
- ③ コミュニティ活動の場 : 自然とのふれあいを通じて

環境共生社会

UP!

安全安心の確保
(防災・減災)

健康・福祉
の向上

UP!

地域
コミュニティ
の醸成

UP!

「都市緑地」に求められる機能

殿川緑地の問題点（改善の余地があるところ）

- ① **樹木の密度**：高木の過生長、生垣のはみだし・自発種、見通し
- ② **老木化、病害虫**：利用者への影響、景観性
- ③ **安全安心**：見通し、交通安全、防犯
- ④ **植栽管理**：落ち葉や清掃、生き物への配慮



課題①：

四季折々に楽しむことができる
植栽構成

課題②：


鬱蒼とした樹木を整理し
明るく気持ちの良い空間にする

課題③：

安全安心で
地域の利用を考えた公園づくり



本日のプログラム



00

前回の振り返り

01

整備コンセプト

02

対策案とその効果

03

事業計画概要



・コンセプト

整備のコンセプト

地域のみなさん が 季節 を楽しむ 明るい 憩いの場


課題①：四季折々に楽しむことができる植栽構成

課題②：鬱蒼とした樹木を整理し、明るく気持ちの良い空間に

課題③：安全安心で地域の利用を考えた公園づくり



本日のプログラム



00 前回の振り返り

01 整備コンセプト

02 対策案とその効果

03 事業計画概要



- ・ 課題 ①
- ・ 課題 ②
- ・ 課題 ③

課題①：四季折々に楽しむことができる植栽構成**対策案：**

- ・ 現況を活かし、桜を主役にした樹木構成に
- ・ ホタルが好む場所づくり
 - とまり木となる低木活用
 - 虫がつきやすく消毒が必要な樹種を撤去
- ・ その他季節を感じられる樹種の検討（花、紅葉）

期待できる効果：

既存の良さを生かし、季節ごとに訪れたくなる場所づくり

課題②：鬱蒼とした樹木を整理し、
明るく気持ちの良い空間に

対策案：



- ・老木、衰退木の撤去
- ・植栽密度の見直し
- ・緑陰と日差しのバランスを再考（常落の割合等）

期待できる効果：

樹木による危険を減らし、木漏れ日の差す明るい園内に

課題③：安全安心で地域の利用を考えた公園づくり

対策案：




- ・ 低木や生垣の整理（剪定や植替え等）
- ・ 敷地からはみ出した樹木の剪定・撤去
- ・ 過剰な植栽密度や大木・老木化の解消

期待できる効果：

見通し良く気軽に入れる園内、管理の行き届いた空間

今回の再整備をきっかけに、住民のみなさんと一緒に公園をより良くしていく機会に


参考：公園サポート制度・・・公園の美化清掃活動を行うために、町と協定を結ぶことで公認団体として活動できる制度



活動公園	構成員	活動内容
向山公園(テニスコート)	20人	テニスコートの維持管理、補修等
苅田駅東口駅前公園	14人	公園の清掃
臨空産業団地公園	18人	ごみ拾い、草刈等
磯浜緑地公園	32人	公園の清掃
大熊公園	8人	公園の清掃、低木等の剪定

H29年より実施（現在5団体認定）

本日のプログラム



00 前回の振り返り

01 整備コンセプト

02 対策案とその効果

03 事業計画概要





- ・ 整備範囲
- ・ 整備イメージ
- ・ 今後のスケジュール

03

事業計画概要

整備範囲

殿川緑地公園内の植栽について




※河川は対象範囲外です

03

事業計画概要

整備イメージ

現況平面図



地域のみなさん が 季節 を楽しむ 明るい 憩いの場

高木の
整備方針



衰弱木の撤去



雑木、虫つきやすい木撤去



密度調整



必要に応じて
サクラの補植



必要に応じて
高木の剪定

低木
整備方針



刈込
川への眺望確保



撤去→新植
季節感楽しめる樹種に



撤去→柵
国道10号線側

計画平面図


高木の整備方針

- ① 現況で **衰弱** している樹木を **撤去**
- ② **雑木** や **虫がつきやすい** 樹木を **撤去**
- ③ **密度調整** (樹冠が重なり合っている樹木を間引く)
- ④ 必要に応じて **サクラ** を **補植**、その他の木を **剪定** (樹形再生)

低木・生垣の整備方針

- ① **川沿い** … 川の **眺望確保** する高さに **刈込**
- ② **道路沿い** … **更新** (管理しやすく季節感楽しめる樹種に)
10号線側 は撤去 → **柵設置**

	サクラ	…	64本	→	57本 (24本伐採、17本補植●)
	その他の高木	…	172本	→	46本 (126本伐採)



03


事業計画概要

整備イメージ

現況



計画



樹木数の変化 (単位: 本)


03

事業計画概要

整備イメージ④

青字：現況を維持する項目
 赤字：積極的に管理を行う項目
 紫字：必要に応じて実施する項目

断面イメージ



03

事業計画概要

整備イメージ①

整備イメージ

※内側・川沿いイメージ



川にかかるサクラの枝
「映え」スポットに

ドウダンツツジ

春(花)



秋(紅葉)



■属科・タイプ：ツツジ科の落葉低木
■花期：4月中旬～5月上旬 紅葉の時期：10月中旬～11月
日本原産なので環境に適応し、栽培しやすい。細い枝がたくさん出て葉が密に茂り、刈り込んでも新芽が次々に出てくるので、管理が手軽にできる。

季節を楽しむ：花（4月～5月）、紅葉（10月～11月）
管理のしやすさ：刈込に耐える

事業スケジュール（予定）

