

平成29年度 通学路安全対策一覧表

(1 1 箇所対策済)

【苅田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1-1	町道神田町23号線	苅田薬局付近の丁字路	停止線や止まれ標示がないため、飛び出てくる車がいる危険。	H30.9月ドットラインを設置済。 強調標示を設置済。	警察・県・町
1-2	町道苅田・南原線	苅田小学校周辺	停止線や横断歩道、道路標示が消えている。	H 30.3月 横断歩道、停止線や白線の塗り直し、路面に強調標示を実施。	警察・町
1-3	町道毛無・玉川線	玉川公園付近	右側のミラーが運転者から見にくく、児童に気付きにくい。	H29.10月ミラーの角度を調整済。	町
1-4	町道若久町8号線 町道若久町12号線	若久青い鳥保育園付近の十字路	どちらも停止線のない道路のため、停止線を設置して欲しい。	停止線の設置は困難なため、路面に交差点注意表示を設置済。	警察・町
1-5	国道10号線	向山公園付近	草が伸びていて見通しが悪い。また、歩道が狭まるため通行しづらい。	建物建築にともない解決済。	国

【馬場小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
2-1	県道64号線	馬場小学校前	狭く、曲がりくねった道であるが、スピードを出して車が通り危険。ほとんどの児童が通る。	路側帯を塗り直し済。	県
2-2	町道鳴光線 町道鳴光・二又線	県道254号線沿いの南原 斎場誠善社の交差点から 日産二又社宅まで	道路が狭く、曲がりくねっているため、見通しが悪い。白線も消えている。また下り坂をスピードを出して通行する車が多く危険。	路側帯を塗り直し済。 H29.12月草刈を実施。	町

【南原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
3-1	町道近衛・与原線	大字尾倉近衛橋付近旧 国道	国道 1 0 号線から県道25号線に行くための抜け道として車が多く通っている。旧道であるため道幅が狭く、スピードを出して大変危険。	H29.12月路側帯を設置済。	町
3-2	町道砂原・正福寺線	尾倉 1 丁目尾倉団地付 近	県道254号線から国道10号線に行くための車が児童の登校時間に多く通っている。通勤途中の車が多いため、スピードを出して大変危険。	H 30.3月交差点クロスマーク表示と道路標示を新規設置済。	町
3-3	町道集・京町線	南原小学校正門前横断 道路付近	ほとんどの児童が登下校で渡る横断歩道であるが、前方に信号が見えるため通る車はかなりスピードを出しており、徐行する車は少ないので危険。	H 30.3月ブロック塀からフェンスに変更することで、見通しを改善し、路面標示を塗り直し済。	町

【片島小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
4-1	町道片島・稲光線	片島小学校前	道が狭く、カーブで車が見づらいが、スピードを出して通行する車が多い。	H30.2月看板の移設を実施。	町

【対策検討メンバー】行橋警察署・国道事務所行橋出張所・県土整備事務所行橋支所・苅田町（施設建設課・くらし安全課・教育総務課）